

# INTEMPÉRIES : INTERVENTIONS EN COURS SUR LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

Publié  
le  
22  
juin  
2021

La nuit du 21 juin 2021 laissera un triste souvenir aux habitants de l'Oise.

En effet, des pluies diluviennes se sont abattues sur l'ensemble du département et principalement sur les **secteurs du Beauvaisis, du Valois, de Pont-Sainte-Maxence et Nanteuil-le-Haudouin** provoquant des coulées de boues, des effondrements de chaussées et des chutes d'arbre.

**Les équipes du service des routes Conseil départemental de l'Oise sont sur les lieux** et oeuvrent au nettoyage et à la sécurisation des voies de circulation depuis cette nuit.


**Attention des opérations de nettoyage sont en cours. Soyez particulièrement vigilant aux abords des lieux listés ci-dessous.**

## POINT SUR LA SITUATION

### SECTEUR D'AUNEUIL / BEAUVAISIS

- **RD 981 emportée** par le ru d'Auneuil, **sortie Aux Marais direction Saint-Léger-en-Bray.**  
La RD sera **fermée pour une durée indéterminée.**  
Déviation via **RN31 puis RD931**  
**Statut : Intervention en cours**

*Légende : vert = déviation mise en place / bleu = cours d'eau / croix rouge = section fermée*



➤ **RD 2 Auneuil**

Présence de boue sur la chaussée  
 Les agents sont en cours d'intervention  
**Statut : Intervention en cours**


➤ **Trans'Oise du PR 20+984 au PR 22+034 à Rainvillers**

Suite aux violentes intempéries de ces derniers jours ayant entraîné d'importantes crues et de nombreux dégâts sur différents tronçons de la Trans'Oise, la circulation (piéton, Cycliste, cavalier, roller...) est interdite sur les différents tronçons de la TRANS'OISE du PR20+984 au PR 22+034 à Rainvillers à partir du 23 juin 2021 et jusqu'à nouvel ordre.

**Statut : Intervention en cours**

[Télécharger l'arrêté d'interdiction de circulation](#)

Légende : Rouge = axe fermé, Vert = déviation



## SECTEUR DE NOAILLES

### › RD 620 Villers St Sépulcre

Présence de boue sur la chaussée

Les agents ont procédé au raclage et au nettoyage de la chaussée

**Statut : Intervention en cours**

### › RD 927 Allonne

Présence de cailloux sur la chaussée

Balayage cailloux sur la chaussée

**Statut : Intervention en cours**

## SECTEUR DE MERU

### › RD 562 /115 Valdampierre

Coulée de boue sur la chaussée

Intervention demandée d'une balayeuse SBA pour nettoyage des voies

**Statut : Intervention en cours**